

实验室安全整改通知单

敬德楼 C501 西

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，在2022年9月13日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、敬德楼 C501 西灰尘较多。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022年9月13日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C507

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，在2022年9月13日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、敬德楼 C507 易制毒试剂柜未上双锁。
- 2、敬德楼 C507 中两个氮气气瓶未固定。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022年9月13日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C509 东

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 9 月 13 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、敬德楼 C509 东试剂柜未锁。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 9 月 13 日

实验室安全整改通知单

格致楼 B118

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，在2022年9月13日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、B118 中的空气、氢气、氮气三个气瓶未固定。

材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 9 月 13 日